



豊洲校舎周辺の被害状況

調査日 : 2011/05/17

左図の水色(下図の灰色)の線が調査軌跡です。護岸 B の目地には損傷は見られませんが、護岸 C にはかぶりの剥離などがみられました。H では、建物周辺の地盤が 20~30cm 程度沈下していました。(紺野)



A



A



B



H



H



G



B



C



C




G



F



F



C



E



D



D



C