





観測点 ID に F が付いたものは東京消防庁の観測点である。
 観測点 ID/-の地点は、解析に失敗した地点で、地図の範囲外の奥多摩消防署も失敗している。
 表層 30m の平均 S 波速度が 180m/s 以下の観測点には、印の中に x 印を付けている。

問い合わせ先
 芝浦工業大学土木工学科地震防災研究室
 紺野克昭 (konno@sic.shibaura-it.ac.jp)
 上記の結果は、今後の解析により修正される可能性がありますのでご注意ください。(2009/10/7)